 PROTEÇÃO DA CABEÇA

**CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ
ARABE**


CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	02
Certificações	04

SKU

901734

Capuz de segurança tipo boné Arabe

 Brasil

CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para proteção crânio e do pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes causadas por golpes esbarrões ou impactos leves e superficiais na cabeça.
- escoriantes causadas por golpes esbarrões ou impactos leves e superficiais na cabeça. Casquete plástico preto de policarbonato com almofadas soft internas e externas para absorção de impactos leves aprovado de acordo com a norma Europeia EN812:2012 através do relatório de ensaio 0157\MEDPI\20
- Capuz de segurança tipo Boné têxtil com viseira padrão de 6 cm forro absorvente de suor ao redor de toda a cabeça. Tamanho único com elástico.
- Ergonômico e confortável.
- Desmontável.
- Proteção de pescoço com velcro e suporte para fixação de jugular visando maior segurança durante o uso.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ADVERTÊNCIA

1. NÃO É UM CAPACETE DE SEGURANÇA. Não cumpre com os requisitos de OSHA ANSI/ISEA Z89.1 e ABNT NBR 8221 para proteção da cabeça. Não oferece proteção contra impactos por quedas de objetos. Recomendada em atividades onde a proteção ABNT NBR 8221 não é requerida nem necessária.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1. O produto deve ser armazenado em ambiente com temperatura média de aproximadamente 23 graus Celsius e Umidade relativa de aproximadamente 55%.
2. O produto deve ser armazenado em condições em que não ocorra incidência de raios UV sobre o produto. O capuz poderá ser lavado com substâncias neutras.
3. A secagem do produto deverá ser efetuada à sombra.
4. O produto não deverá ter secagem forçada em fornos e outros equipamentos que produzem calor extremo.
5. Não oferece proteção contra arco elétrico fogo repentino e combate a incêndio - Temperatura máxima 60°C - Não utilizar alvejante a base de cloro - Não é permitida a secagem em tambor rotativo - Passar a ferro com temperatura máxima de 110°C - Não lavar a seco. O capuz de segurança tipo boné LIBUS02 atendem aos requisitos de padrões de acondicionamento em caixas. As caixas com os produtos são lacradas para evitar violação.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

CASQUETE

1. Limpar com pano umedecido em água e sabão neutro.
2. Quando não estiver em uso armazenar em local limpo seco e arejado longe de fontes de calor luz solar contaminantes químicos poeiras ou qualquer substancia que possa danificá-lo.

CERTIFICAÇÕES

ISO 11611:2015